

AVIS IMPORTANT ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Versuni recommande de faire effectuer les réparations par des partenaires de service agréés, dont la liste complète est disponible sur home.id/support.

Versuni met ce manuel de réparation à disposition conformément à la législation sur le droit à la réparation, qui encourage la réparation par d'autres techniciens qualifiés et, le cas échéant, par les consommateurs.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé en anglais, qui constitue la seule version faisant autorité et juridiquement contraignante (la « Version faisant autorité »).

Toutes les versions de ce manuel de produit rédigées dans une autre langue que l'anglais sont des traductions automatiques. Elles sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur, et Versuni ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité de la traduction automatique. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de se référer à la version faisant autorité pour toutes les fins.

AVERTISSEMENT — SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant d'entreprendre toute réparation, maintenance, inspection, nettoyage ou entretien du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÉPARATION ET ENTRETIEN : Si vous avez le moindre doute quant à votre capacité à réparer, entretenir ou effectuer la maintenance de ce produit en toute sécurité, ne tentez pas de le faire et consultez immédiatement un prestataire de services agréé. La réparation, l'entretien ou la maintenance de ce produit ne doivent être effectués que par des personnes possédant les connaissances techniques, l'expérience, les outils appropriés et un environnement de travail adapté pour effectuer ces travaux de manière sûre et efficace. Une réparation ou un entretien incorrect peut compromettre la sécurité, les performances et l'intégrité du produit et peut entraîner des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels ou un incendie. Ne réparez jamais un produit en présence d'enfants.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans toute la mesure permise par la loi, le fabricant, ses filiales, ses distributeurs et ses représentants agréés ne peuvent être tenus responsables de toute perte, dommage, blessure ou décès résultant de ou en rapport avec : (a) toute réparation, modification ou entretien du produit effectué par une personne autre que le fabricant ou ses prestataires de service agréés ; (b) l'utilisation de pièces ou de composants incompatibles ; (c) tout manquement aux consignes de sécurité du fabricant ou au bon sens lors de réparer un produit ; ou (d) le fait de se fier à une version traduite de ce manuel du produit plutôt qu'à la version faisant autorité.

Service
Service
Service



Philips Consumer Lifestyle

Manuel d'entretien

Informations sur le produit

Scénario de réparation :

• Réparation

Conception

- Couleur : Bleu royal foncé

Performances

- Classe énergétique : A+
- Débit d'air (max) : 41 l/s
- Puissance absorbée (max) : 900 W
- Niveau de puissance acoustique : <76 dB
- Puissance d'aspiration (max.) : 420 W
- Classe de nettoyage des moquettes : C
- Classe de réémission de poussière : A
- Classe de nettoyage des sols durs : A

Facilité d'utilisation

- Rayon d'action : 10 m
- Poignée de transport : Sur le dessus et à l'avant
- Longueur du cordon : 7 m
- Type de tube parties : Tube télescopique métallique en deux parties
- Type de roue : Caoutchouc
- Raccord de tube : SmartLock
- Commande de puissance : Électronique sur l'appareil

Filtration

- Capacité de poussière : 2 L
- Filtre de sortie : Filtre anti-allergène
- Filtre moteur : Filtre lavable à vie

Buses et accessoires

- Rangement des accessoires : Intégré
- Buse standard : Buse TriActive+
- Buses supplémentaires : Buse pour sols durs, Buse pour tapis, Brosse pour tapis, Brosse turbo
- Accessoires inclus : Suceur plat, brosse intégrée, petite buse

Durabilité

- Emballage : > 90 % de matériaux recyclés
- Consommation en veille : < 0,5 W
- Manuel d'utilisation : papier 100 % recyclé

Poids et dimensions

- Dimensions du produit : 505 x 292 x 292 mm (L x l x H)
- Poids du produit : 5,5 kg


Informations de sécurité


- Ce produit est conforme aux exigences en matière de suppression des interférences radio et TV.
- Une fois réparé, le produit devrait fonctionner correctement et doit respecter les normes de sécurité officiellement en vigueur à ce moment-là.

En option (accessoires)


- Jeu de filtres : FC8003/01

Date de fabrication







Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
1	9965 100 78138	Ensemble de tuyau avec coude/brosse intégrée	Serrure intelligente	CP0185/01
110	4322 004 27041	Ensemble de tuyau HE	Diam. 45 mm KC	
120	4322 004 27061	Coude en C + brosse intégrée	35 mm KC	
3	4322 004 24624	Tube T.T. en 2 parties	85 cm Cobra Easyfit	CP9273/01
4	4322 004 27021	Suceur pour recoins	Noir profond KC	CP0188/01
5	4322 004 27031	Petite buse	Noir profond KC	
6	4322 004 26902	Tri-Active+ Eco Label C	35 mm Smart lock	



Pos	Code de service	Description	Remarque	CRP
7	4322 004 26642	Buse Milton SF		CP0189/01
8	3000 046 55611	Buse pour parquet KC	Sans Parkhook Con. 35 mm Noir foncé	
9	4322 004 24985	Brosse turbo		




Pos	Code de service	Description	Remarque
14	9965 100 78152	Ensemble couvercle de godet	
1410		Couvercle de benne	
1420		Bouton de déverrouillage du bac	
15	9965 100 78154	Ensemble godet	
1510		Vortex + capuchon Vortex	
1520		Bouton de présence du filtre	
16	4322 004 94512	Filtre intégré	Maestro




Pos	Code de service	Description
17	9965 100 78139	Ensemble de couvercle d'accessoire
1710		Couvercle d'accessoire Ressort
1720		Bouton de couvercle d'accessoires
18	3000 006 34842	Échappement HEPA 10 KC HP

Pos	Code de service	Description
19	4322 005 38551	Ensemble grille d'échappement
1910		Bouton de grille d'échappement
1920		Ressort de grille d'échappement




Pos	Code de service	Description	Remarque
20	9965 100 78444	Bouton marche/arrêt + bouton CW	
2010		Ressort sous les boutons	
22	9965 100 78157	Boltier avant	Bleu royal foncé
2210	9965 100 79458	Joint de sortie de poussière	
2220		Sortie de poussière	




Pos	Code de service	Description / Remarque
23	3000 061 50591	Ensemble de cache-poignée avec boutons et câblage / Bleu roi foncé
2310	9965 100 78137	Couvercle de l'interface utilisateur
2320	9965 100 78133	Boutons de l'interface utilisateur
2330		
2340		
2350	3000 011 32921	Carte d'éclairage à faible consommation et vitesse MA
2360		

Pos	Code de service	Description / Remarque
2370		
2380		
2390		
23100		Poignée supérieure inférieure
24	9965 100 78141	Caisson lumineux
25		Couvercle du guide de lumière
26	9965 100 78128	Ensemble boîtier arrière




Pos	Code de service	Description
27	3000 047 73501	Ensemble soupape de sécurité
28	9965 100 78135	Cadre de filtre moteur
29		Joint pour cadre de filtre de moteur
30	9965 100 78131	Ensemble de plateau de roue
3010		Plaque de roue pivotante
3020		Plateau de roulettes

Pos	Code de service	Description / Remarque
3030		Roue de plat à roulettes
31	9965 100 78142	Ensemble roue arrière / Argent métallisé
38		Levier d'enrouleur de câble
39		Boîtier inférieur
40		Sortie du cordon
41		Joint d'étanchéité du boîtier du moteur




Pos	Code de service	Description	Remarque
33	3000 046 47261	PCBA MPC avec câble	M-900 W
34		Couvercle d'enrouleur de câble	
35	4322 005 26121	Enrouleur de cordon Maestro	0,75 / 7 m / prise européenne
36	4322 006 26441	Manuel PCBA	
3610		Circuit imprimé avec joint en caoutchouc	
37		Interrupteur	



Pos	Code de service	Description
32	—	Ensemble moteur faible puissance
3210 *	3000 045 72811	Moteur KC 230 V 50-60 Hz MNB5-GA-03 (TCO inclus)
3220 *	3000 073 49661	Joint d'étanchéité pour moteur Mnb5
3230 *	3000 073 49711	Fixation moteur Mnb5
3240		Toile de protection du moteur

Pos	Code de service	Description
3250		Boutons en caoutchouc (2x)
3260		Boîtier du moteur
3270		Tissu de protection du moteur
42		Paroi de séparation
43		

* Mis en œuvre dans les appareils par semaine. 2131



- Retirez l'ensemble du godet et l'ensemble du couvercle des accessoires (17), y compris les accessoires.
- Pour retirer les boutons (20, 21), il faut d'abord retirer le boîtier avant (22) !
- Dévissez les 4 vis (C) du boîtier avant (22).
- Pour retirer le boîtier avant, commencez par le côté de l'entrée du tuyau afin de déverrouiller les clips, à la main ou à l'aide d'un tournevis.



- Détachez ensuite les clips sur les côtés et au niveau du boîtier du moteur. Une fois les clips détachés, tirez le boîtier avant vers le haut.



Retournez l'appareil.

- Retirez l'ensemble grille d'évacuation (19) et le filtre d'évacuation (18) (situé en bas).
- Retournez l'appareil.

Pour retirer les boutons


- À l'aide d'un tournevis, commencez par le côté avant (côté boîtier avant), soulevez, puis tirez vers le haut tout en appuyant avec le pouce.



- Retirez le couvercle du boîtier d'éclairage (25) et le boîtier d'éclairage (24) (aucun des deux n'est vissé).
- Dévissez les 6 vis (D) pour retirer l'ensemble du boîtier arrière (26), y compris la poignée (23).
- Tirez le boîtier arrière vers le haut avec force.



- Débranchez les fils provenant de la poignée (2 connecteurs).
- Si nécessaire, l'ensemble de la valve (27) peut être remplacé.
- Retirez le levier de l'enrouleur de cordon (38).
- Débranchez les fils du circuit imprimé, dévissez les 2 vis (J) pour retirer le circuit imprimé (36).



- Retirez le couvercle de l'enrouleur de cordon (34).



- Dévissez les 4 vis (E) pour retirer le boîtier du moteur. Deux sur le dessus du boîtier du moteur et deux sur le dessous de l'appareil.

- Le cadre du filtre du moteur (28) peut être retiré en dévissant les 3 vis (F).



- La cloison de séparation (42) peut être retirée du boîtier du moteur en dévissant les 2 vis (K). Elle est également fixée à l'aide d'une des vis F.

Pour le remontage

- Commencez par mettre en place l'ensemble enrouleur de cordon.

Remarque : vérifiez que l'enroulement fonctionne !!!

- Lors du remplacement du couvercle de l'enrouleur de cordon : Commencez par l'arrière, puis enclenchez-le à l'avant.

Haute puissance



Référence	FC9728/01 FC9728/61 FC9728/71	FC9732/01 FC9732/61	FC9733/01 FC9733/61	FC9734/01
Couleur	Rouge Monza	Noir profond	Bleu royal foncé	Violet magique
Débit d'air (max)	41 l/s	41 l/s	41 l/s	41 l/s
Puissance absorbée (IEC)	1 800 W	1800 W	1800 W	1800 W
Puissance d'entrée (max.)	2000 W	2100 W	2100 W	2100 W
Niveau de puissance acoustique	<79 dB	<79 dB	<79 dB	<79 dB
Puissance d'aspiration (max.)	400 W	420 W	420 W	420 W
Classe de réémission de poussière	A	A	A	A
Réglage de la puissance	Boutons	Boutons	Boutons	Boutons
Raccord de tube	ActiveLock	ActiveLock	ActiveLock	ActiveLock
Filtre d'évacuation	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène
Buse standard	Buse TriActive+		Buse TriActive+	Buse TriActive+
Buse supplémentaire	Non	Mini-brosse Turbo	Non	Non
Accessoires supplémentaires	Non	Non	Non	Non
Accessoires inclus	Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Buse, suceur plat	buse, suceur

High Power + High Power (Chine)



Numéro de modèle	FC9735/01 FC9735/61	FC9728/81	FC9732/81	FC9735/81
Couleur	Beluga métallisé	Rouge Monza	Noir profond	Beluga métallisé
Débit d'air (max.)	41 l/s	41 l/s	41 l/s	41 l/s
Puissance absorbée (IEC)	1 800 W	–	–	–
Puissance d'entrée (max.)	2100 W	1800 W	1800 W	1800 W
Niveau de puissance acoustique	<79 dB	<79 dB	<79 dB	<79 dB
Puissance d'aspiration (max.)	420 W	400 W	420 W	420 W
Classe de réémission de poussière	A	A	A	A
Régulation de puissance	IR RMC	Boutons	Boutons	IR RMC
Raccord de tube	ActiveLock	ActiveLock	ActiveLock	ActiveLock
Filtre d'évacuation	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène
Buse standard	Buse TriActive+	Buse TriActive+	Buse TriActive+	Buse TriActive+
Buse supplémentaire	Non	Buse pour chats et chiens	Mini-brosse Turbo	Non
Accessoires supplémentaires	Télécommande ErgoGrip	Non	Non	Télécommande ErgoGrip
Accessoires inclus	Brosse intégrée, petite plat	Brosse intégrée, petite buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite buse, suceur plat

Faible
consommation



Numéro de modèle	FC9729/09 FC9729/69	FC9741/09 FC9741/19	FC9742/09	FC9743/09
Couleur	Rouge Monza	Noir profond	Noir d'encre	Bleu Louros
Classe énergétique	A	A+	A+	A+
Débit d'air (max.)	41 l/s	41 l/s	41 l/s	41 l/s
Puissance absorbée (max)	650 W	650 W	650 W	650 W
Niveau de puissance acoustique	<76 dB	<76 dB	<76 dB	<76 dB
Classe de nettoyage des moquettes	C	C	C	C
Classe de réémission de poussière	A	A	A	A
Classe de nettoyage des sols durs	A	A	A	A
Réglage de la puissance	Boutons	Boutons	Boutons	Boutons
Raccord de tube	ActiveLock	SmartLock	SmartLock	SmartLock
Filtre d'évacuation	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène
Buse standard	Buse pour sols durs	Buse TriActive+	Buse Milton SF	Buse Milton SF
Buse supplémentaire	Non	Buse CarpetClean, buse pour sols durs	Buse pour sols durs	Buse pour sols durs
Accessoires supplémentaires	Non	Non	Non	Non
Accessoires inclus	Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Brosse intégrée, petite Buse, suceur plat	buse, suceur

Faible
consommation



Référence	FC9744/09	FC9745/09	FC9746/09
Couleur	Vert opale	Bleu royal foncé	Beluga métallisé
Classe énergétique	A+	A+	A+
Débit d'air (max.)	41 l/s	41 l/s	41 l/s
Puissance absorbée (max)	650 W	650 W	650 W
Niveau de puissance acoustique	<76 dB	<76 dB	<76 dB
Catégorie de nettoyage des moquettes	C	C	C
Classe de réémission de poussière	A	A	A
Classe de nettoyage des sols durs	A	A	A
Réglage de la puissance	Boutons	Boutons	IR RMC
Raccord de tube	SmartLock	SmartLock	SmartLock
Filtre d'évacuation	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène	Filtre anti-allergène
Buse standard	Buse Milton SF	Buse Milton SF	Buse Milton SF
Buse supplémentaire	Buse pour sols durs, mini-brosse turbo	Buse pour sols durs Buse CarpetClean Brosse turbo	Buse pour sols durs
Accessoires supplémentaires	Non	Non	Télécommande ErgoGrip
Accessoires inclus	Brosse intégrée, petite buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite buse, suceur plat	Brosse intégrée, petite buse, suceur plat

Historique des versions

17/11 Version 1.1 : première version du FC9745/09.

18/01 Version 1.2 : Dans la liste des pièces et la vue éclatée : suppression de la pos. 21 : 9965 100 78136 Bouton marche/arrêt.
 Dans la liste des pièces et la vue éclatée : modification de la pos. 20 : 9965 100 78134 Bouton d'enroulement du cordon en
 9965 100 78444 Bouton marche/arrêt + Bouton CW.
 Dans la liste des pièces et la vue éclatée : la pos. 2110 « Ressort sous les boutons » a été déplacée vers la pos. 2010.

18/09 Version 1.3 : Dans la vue éclatée : modification de la pos. 22.

18/11 Version 1.4 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 2210 : Joint de sortie de poussière en
 9965 100 79458 Joint de sortie de poussière.

19/04 Version 1.5 : À la page 1 : Mise à jour du chapitre : Buses et accessoires.
 Ajout d'une nouvelle page après la page 3.
 Dans la liste des pièces et la vue éclatée : ajout de la pos. 6 4322 004 26901 Tri-Active+ Eco C-label
 Verrouillage intelligent de 35 mm.
 Dans la liste des pièces et la vue éclatée : ajout de la pos. 9 4322 004 24985 Brosse Turbo. Mise à jour de toute la
 gamme sans liste des pièces.

19/05 Version 1.6 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 23 : 9965 100 78156 Cache de poignée supérieure / Bleu royal foncé en
 9965 100 78156 Ensemble de cache-poignée avec boutons et câblage /
 Bleu royal foncé.
 Dans la liste des pièces : modification de la pos. 26 : 9965 100 78128 Ensemble boîtier arrière de l' /
 (poignée supérieure/boutons/câblage inclus) en 9965 100
 78128 Boîtier arrière.

19/10 Version 1.7 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 32 : 4322 009 01381 Moteur assemblé basse puissance en
 – Ensemble moteur basse puissance.

20/06 Version 1.8 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 27 : Ensemble soupape de sécurité en
 3000 047 73501 Ensemble de soupape de sécurité.
 Dans la liste des pièces : modification de la pos. 3210 3000 009 12001 Moteur KC 220 V / 50-60 Hz
 : PGH0CK-Ga-T-O3 en
 3000 045 72791 Moteur 458NG 900 watts 230 V (Domel).
 Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 33 4322 006 26411 PCBA MPC avec fil en
 :
 3000 046 46261 PCBA MPC avec câble.

21/01 Version 1.9 : Dans la liste des pièces : modification à la pos. 23 : 9965 100 78156 Ensemble de cache de poignée avec boutons et câblage / Bleu
 royal foncé dans
 3000 061 50591.

21/05 Version 1.10 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 8 : 4322 004 26053 Buse Alma HF, diamètre 35 mm, noir intense, en
 Buse pour parquet KC sans crochet
 3000 046 55611
 Con. 35 mm noir foncé.

21/06 Version 1.11 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 33 : 3000 046 46261 PCBA MPC avec fil vers
 3000 074 16081 Circuit imprimé MPC avec câble pour l'éclairage.

21/07 Version 1.12 : Dans la liste des composants : modification de la pos. 3210 : 3000 045 72791 Moteur 458NG 900 Watt 230 V (Domel) en
 pos. 3210 :
 3000 045 72792.

22/01 Version 1.13 : À la page 1, sous Performances : Modification : Puissance d'entrée (max) : 650 W en
 Puissance d'entrée (max.) : 900 W.

22/01 Version 1.14 : Dans la liste des pièces : Modifié Pos. 33 : 3000 074 16081 PCBA MPC avec câble pour éclairage
 3000 046 47261 Circuit imprimé MPC avec câble M-900 W.

22/05 Version 1.15 : Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 3210 : 3000 045 72792 Moteur 458NG 900 Watt 230 V (Domel) en
 3000 045 72811 Moteur KC 230 V 50-60 Hz
 MNB5-GA-03 (TCO inclus).
 Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 3220 : 4322 001 76081 Butée avant LP en
 3000 073 49661 Joint de moteur Mnb5.
 Dans la liste des pièces : Modification de la pos. 3230 : 4322 001 76091 Butée arrière LP en
 3000 073 49711 Fixation du moteur Mnb5.
 Dans la liste des pièces : ajout du texte : * *Mis en œuvre dans les appareils à partir de la semaine 2131.*

25/09 Version 1.16 : Dans la liste des pièces : Remplacement de la pos. 6 4322 004 26901 TRI-ACTIVE+ ECO C-LABEL par 4322 004 26902